

nummer 13200020.60
blad 1 van 1

Aanvrager	Robot Nederland BV Veertels 4 5133 NL RIEL
Aangeboden	Een locatie voor een detectorsnelheidsmeter voor een herhaald onderzoek
	fabrikaat : Robot Visual Systems
	positie : N11 kruising met Leidse Schouw ter hoogte van 8.8 in de richting Leiden
	plaats : RIJNWOUDE
	referentie : locatiecode 0538
	lusafstanden
	luspaar 1 : 2,50 meter
	luspaar 2 : 2,50 meter
Onderzoeksdatum	Het onderzoek werd verricht op 8 augustus 2013.
Herleidbaarheid	De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
Opmerking	Deze verklaring vervalt 12 maanden na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,
NMI Certin, 9 augustus 2013


C. Oosterman
Hoofd Certificatiebestuur